

Inventarisatie kwaliteit landschapselementen Vrijburgh 3

Doel opwaardering/versterken versleten landschapselementen.

Graag offerte voor onderstaande werkzaamheden

Algemeen:

Onderbegroeiing waar nodig deels klepelen.

Snoeien overhangende takken in lengte richting elementen

Rekening houden met onderhoud watergangen (met dien verstande zoveel mogelijk bomen sparen)

Oude afrastering verwijderen, als extra opdracht in offerte benoemen (ivm overleg met huidige pachters)

Bijplanten: over het algemeen sortiment NFW, tenzij per element anders bepaald.

Advies:

- 1) Singel/element versterken dmv inplanten sortiment NFW (realiseren nieuwe singel op eigen grond). (de naastliggende sloot moet ivm waterhuishouding in een vervolgfase opnieuw worden geprofileerd;
- 2) Oude elzen daar waar nodig afzetten en bijplanten zodat het weer een in 't geheel een 'rij' vormt, jonge laten staan, sloot in vervolgfase opnieuw profileren;
- 3) Ter plaatse van de oostelijk gelegen woning is er deels geen beplanting. Voorlopig hier geen inplant. Wordt in later stadium gezien of hier alsnog wordt aangeplant;
- 4) Dichtheid goed, singel hier en daar dunnen voornamelijk aan noordzijde. Ruimte voor hekkelen nodig. Opvullen deels els maar voornamelijk met struweel (optie versterken struiklaag);
- 5) Aanleg/inplant nieuwe singel (lengte en locatie zie arcering op tekening):
Het korte stuk tpv voorzijde schutting: enkele meters uit schutting blijven ivm onderhoud schutting; beplantingsopbouw: achter elzen planten (nabij schutting) en voor de elzen struweel (plm 3 meter bosplantsoen).;

Ter plaatse van achterzijde schuren inplant nieuwe singel voortzetten. Bij de inplant en afstand tot perceelgrens in acht nemen dat parallel aan de perceelscheiding ter plaatse een afwateringslootje nodig is.

- 6) Singel kwalitatief goed. Onderhoud gelijk aan 4. Dunnen waar nodig aan noordzijde. Inplant met sortiment els met nadruk op struweel (lijsterbes etc.)
- 7) Het singelgedeelte naast woning buiten beschouwing laten, geen onderhoud;
- 8) Dit singeldeel is redelijk van kwaliteit. Nb hier en daar moet ivm onderhoud afwateringsslootje aan noordzijde enkele bomen verwijderen met name die midden in de sloot staan;

- 9) oude spoortracé (eikensingel): hier en daar inboeten voornamelijk met nieuwe eiken, daar waar een els meer kans maakt een els;
- 10) Singel: singel kwaliteit goed. Voor ca. 30% dunnen. Waar mogelijk inboeten met struweel en struiklaag. Aan (oost)zijde singel thv Duizendblad moet in de singel ruimte worden gemaakt voor een trafohuisje volgens gemaatvoerde tekening in bijlage;
- 11) Element dunnen en inplant waar nodig.